

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
1	醫學院	門牌更換	配合新空間變更為院共同辦公室，更換門牌	目前進行人力整合作業，規劃為院共同辦公室，打破學系界線及人員本位主義，因應業務人才需要，跨越單位，使空間利用發揮最大效益。依109/12/1空間規劃管理委員會決議辦理。	C512 醫學院共同辦公室	1	114,680	102,680	設備 52,630 裝修 50,050
2	醫學院	更換有視窗的門	為利於洽供及避免產生性平糾紛，更換為有透視窗的辦公室門			1			
3	醫學院	油漆	原空間牆面有陳年髒污，故重新粉刷			1			
4	醫學院	地板	原空間地板有陳年髒污，故更換木紋地磚			1			
5	醫學院	LED燈	燈具更為省電及亮度較佳的LED燈具			4			
6	醫學院	更換冷氣機及開關	原有空調老舊損壞已無法使用，故更新			1			
7	醫學院	插座	配合共同辦公空間規劃新增插座			6			
8	醫學院	捲簾	原空間無窗簾，故加裝捲簾			2			
9	醫學院	門牌更換	配合新空間變更為院辦公室，更換門牌	為學院整體發展及共享空間為原則，規劃為2位行政同仁共同辦公室，使用原辦公室OA隔間，辦公室隔間可增加行政團隊和諧，及使空間利用發揮最大效益。依109/12/1空間規劃管理委員會決議辦理。	C513 醫學院辦公室	1	114,680	102,680	設備 52,630 裝修 50,050
10	醫學院	更換有視窗的門	為利於洽供及避免產生性平糾紛，更換為有透視窗的辦公室門			1			
11	醫學院	油漆	原空間牆面有陳年髒污，故重新粉刷			1			
12	醫學院	地板	原空間地板有陳年髒污，故更換木紋地磚			1			
13	醫學院	LED燈	燈具更為省電及亮度較佳的LED燈具			4			
14	醫學院	更換冷氣機及開關	原有空調老舊損壞已無法使用，故更新			1			
15	醫學院	插座	配合共同辦公空間規劃新增插座			6			
16	醫學院	捲簾	原空間無窗簾，故加裝捲簾			2			
17	醫學院	門牌更換	配合新空間變更為院長辦公室，更換門牌			1			
18	醫學院	油漆	原空間牆面有陳年髒污，故重新粉刷			1			

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
19	醫學院	地板	原空間地板有陳年髒污，故更換木紋地磚	為學院整體發展，規劃為院長辦公室及外賓接待室，並將辦公室隔間增加隱私，及使空間利用發揮最大效益。 依109/12/1空間規劃管理委員會決議辦理。	C514 醫學院長辦公室	1	242,960	199,960	設備 110,410 裝修 89,550
20	醫學院	LED燈	燈具更為省電及亮度較佳的LED燈具			4			
21	醫學院	更換變頻分離式冷氣機及開關	原有空調老舊損壞已無法使用，故更新			1			
22	醫學院	插座	配合共同辦公空間規劃新增插座			6			
23	醫學院	捲簾	原空間無窗簾，故加裝捲簾			4			
24	醫學院	隔間	隔間到頂，隔間院長辦公室及會客室			1			
25	醫學院	木框隔玻璃視窗	隔間中間改為木框隔玻璃視窗			1			
26	醫學院	新增有視窗的門	為利於院長與行政同仁溝通，C512院辦公室與院長室間新開一組門			1			
27	醫學院	更換有視窗的門	為利於洽供及避免產生性平糾紛，更換為有透視窗的辦公室門			2			
28	醫學院	門牌更換	配合新空間變更為院多功能研討室，更換門牌	為醫學院擴充儲備空間，擬先規劃為多功能研討室，同時做為三位副院長來院辦公時的空間，使空間利用發揮最大效益。 依109/12/1空間規劃管理委員會決議辦理。	C515	1	114,680	0	設備 52,630 裝修 62,050
29	醫學院	更換有視窗的門	為利於洽供及避免產生性平糾紛，更換為有透視窗的辦公室門			1			
30	醫學院	油漆	原空間牆面有陳年髒污，故重新粉刷			1			
31	醫學院	地板	原空間地板有陳年髒污，故更換木紋地磚			1			
32	醫學院	LED燈	燈具更為省電及亮度較佳的LED燈具			4			
33	醫學院	更換冷氣機及開關	原有空調老舊損壞已無法使用，故更新			1			
34	醫學院	插座	配合共同辦公空間規劃新增插座			6			
35	醫學院	捲簾	原空間無窗簾，故加裝捲簾			2			
36	醫學院	液晶電視設備搬遷	擬將原有2台液晶電視搬遷至院共同辦公室及院辦公室，以利主管與行政同仁討論使用。	依109/12/1空間規劃管理委員會決議辦理	C512 C515	2	0	0	修繕單處理

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
37	醫學院	分機及傳真機遷移	5支分機1支傳真機	增加行政效率，依109/12/1空間規劃管理委員會決議辦理	C512-C515	8	0	0	修繕單處理
38	醫學院	公共空間美化佈置	1.走廊空間油漆工程 2.照明設備亮度提升及增設軌道燈 3.天花板翻新 4.木紋地磚 5.牆面大圖輸出 6.廁所水槽/流理台更換	依據109年12月1日109學年度第1次空間規劃管理委員會會議決議：C區5樓空間外觀請二院共同協調設計。	C區5樓門口及走道	5	383,165	0	設備 53,765 裝修 329,400
39	醫學院	增設門牌	新搬空間，擬增設醫學院門牌(C區5樓門口)	依109/12/1空間規劃管理委員會決議辦理	C區5樓門口	1			
				小計				405,320	
1	醫學系	增設門禁管理系統	多次遭竊賊闖入，為加強安全管理，擬增設門禁管理系統。	維護校園及學生安全	醫學系大門	1	36,600	0	
				小計				0	
1	生科系	增設門禁系統	D918-2為本系共同儀器室，增設門禁系統，做為源頭人員出入管制及維護教師研究心血	D918-2為本系共同儀器室，教學研究用公用儀器均為學生及老師共同使用，使用D918-2內儀器設備的課程包括分子細胞生物技術與原理、RNA干擾技術與應用、動物細胞培養技術、植物組織培養學、生物標本製作、植物育種學、生命科學研究技術、植物生物技術、各年級專題研究等課程，每學年修課學生約200人次。此外，亦放置多台低溫冷凍櫃，儲放教師重要試驗材料資產，目前雖設有監視器，但為事後追溯用，D918增設門禁系統，可達到源頭人員出入管制及維護教師研究心血。	D918-2	1	38,500	0	提預算會議討論
				小計				0	
1	後中醫	門禁系統	多次遭逢竊賊闖入，為加強校園安全，增設門禁管理系統	維護校園安全	勤耕樓8樓	1	36,200	0	提預算會議討論 109學年決議：由單位修繕費或業務費修繕
2	後中醫	替換冰水管路	後中醫專業教室使用頻繁，但在寒暑假期間無人使用再無開啟冷氣的狀態，冰水管就會開始滴水，造成設備毀損，多次維修不見成果，希望能全面替換(E808已施作，E807因經費問題暫緩)	每日人次140人/本系中藥、針灸相關課程及外系借用課程	E807	1	163,447	163,447	109學年只核准施作E808，預算15萬
				小計				163,447	
1	醫技系	增設排氣管道	獨立風管(類似周聰瑩老師實驗室之氣相層析儀排氣裝置)	預期使用頻率-每天、10-21人次/天、醫技系生物技術實驗課程及碩士生專題實驗	A303	1	16,458	16,458	109學年決議修繕單處理-老師儀器搬移再填單。109學年已有填修繕單處理其他修繕，都已完成，目前只剩增設排氣管道

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
2	醫技系	A307實驗準備室空調冷水管重新包覆	A307空調冷水管包覆不良，冷凝發霉	臨床血液學及臨床血清免疫實驗室，臨床微生物學及臨床細菌學教學準備室	A307	1	49,436	49,436	
3	醫技系	A308學生實驗室部份牆壁油漆	A308學生實驗室靠門側牆壁發霉變黑	臨床血液學及臨床血清免疫實驗	A308	1	18,850	18,850	
4	醫技系	A308空調冷水管重新包覆	A308空調冷水管包覆不良，冷凝發霉	臨床血液學及臨床血清免疫實驗	A308	1	54,382	54,382	
5	醫技系	A309學生實驗室油漆	A309學生實驗室四面牆壁發霉變黃	臨床微生物學及臨床細菌學	A309	1	10,530	10,530	
6	醫技系	去霉+重新粉刷	因為D335天花板長期發霉，多次被建議需去霉菌並重新粉刷	為人員工作環境，霉菌孳生長期對人健康影響甚遠，去霉可改善工作人員健康。	D335	1	5,615	5,615	
				小計				155,271	
1	生理學科	汰換佈告欄(鋁框布面磁性兩用，樣式及顏色比照108學年預算決議執行模式辦理)	原行政辦公室及教師辦公室外的軟木佈告欄已變質生蟲，擬汰換更新。	汰換變質生蟲的佈告欄，以維護環境衛生及整潔，並增加空間美觀及舒適度。	D504、D505、D506、D514、D515、D536、D537；D807、D809、D810、D815	D5：8片 D8：5片	65,800	0	108學年核定2萬元，已施作D501外走廊公佈欄4片，109/3/4完工驗收(109學年未提案) ※使用單位維護費施作
				小計				0	
1	公衛系	門禁系統	大門讀卡機汰舊換新	福田樓3樓H棟走廊有行政辦公室、8間教師辦公室及學生研究室4間，週間的晚上及週末六日均有各系學生從H區出入口出入，進出人員複雜，有鑑於近年來校園不明人士入侵竊取財物，應故障擬汰換大門讀卡機，為維護學校財物及學生自身安全。	H3	1	14,600	0	
				小計				0	
1	醫資系	汰換實驗室門禁管理系統及門禁刷卡機	配合門禁刷卡系統進出權限及管理軟體。[H505資訊科技實驗室/H705 專題實驗室/H806 生醫資訊實驗室]門禁刷卡機年久需汰換(原93年設備，已無料件維修)，原電磁鎖及電源管路可沿用，需更換門禁刷卡機，以維人員及設備進出安全。	H505/H705/H806 實驗室每學年計20堂上機、實習、實作課程。上機課及晚間實習使用頻率平均每週5日/每日2次。每堂課使用人數平均20人。每學年配合課程如下:程式規劃(一)/程式規劃(一)實習/程式規劃(二)/程式規劃(二)實習 數位系統設計/物聯網/物件導向程式設計/行動裝置程式設計/資料科學研究方法和機器學習/網路與伺服器管理/演算法概論實習/網頁程式設計(一)/網頁程式設計(一)實習/網頁程式設計(二)/網頁程式設計(二)實習/視窗程式設計/腳本語言程式設計/資料查詢與分析：SQL與R語言/資料結構實習/資訊專業實習	H505 H705 H806	3	50,000	0	

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
2	醫資系	冷氣改裝空調	評估H604中央空調可行性 營繕組建議更新為分離式冷氣機。	該空間是研討室，內有老舊窗型冷氣一台聲音吵雜，空間霉味也很重。該樓層的其他空間皆有中央空調，應可評估改裝為中央空調。如效益不高，也可以汰舊冷氣機。霉味的部分可以評估如何處理。	H604	2	152,000	152,000	2台分離式冷氣機
				小計				152,000	
1	教育傳播學院	建置雲端智慧教室	如附件，以容納最大數：40-50人進行規劃。教室隔音裝潢、木紋地板、窗簾、燈光(拍攝MOOC規格)、講台、插座佈線、油漆、設備控制台、網路佈線、設備空間放置規劃	使用頻率：每日	L0201	1	935,334	935,334	基金會產學合作預算250萬(其中50萬->泰國) 網路佈線非工程類由單位自行編列 裝修-811,400(不含傢俱、設備) 設備-123,934
2	教育傳播學院	建置三創師生互動基地	櫥櫃(置放咖啡設備/杯盤)、改造吊掛投射燈照與投影機位置、投影布幕、給排水設備/水槽/流理臺等(參考慈科大知足咖啡館、北二區基地營)，以容納最大數：50人進行規劃	使用頻率：每日	L0101	1	1,626,210	713,018	拼接式創意討論桌椅、網路佈線非工程類由單位自行編列 裝修工程487,640(不含傢俱、設備) 設備工程225,378
3	教育傳播學院	大愛講堂(111學年度增設工程)	大愛樓13樓改裝為容納100人的國際會議廳定期舉辦慈濟大愛教育講堂與相關會議	使用頻率：每日	L1303	1	0	0	111學年度增設工程再提出
4	教育傳播學院	人文領航站(111學年度增設工程)	地板(仿木質)、櫥櫃(置放咖啡設備/杯盤)、改造吊掛投射燈照與投影機位置、擴大機與喇叭音響拉線、給排水設備/水槽/流理臺等(參考慈科大知足咖啡館、北二區基地營)，以容納最大數：50人進行規劃	使用頻率：每日	13樓西側	1	0	0	111學年度增設工程再提出
				小計				1,648,352	
1	宗研所	增設自習室OA隔板	2B216規劃自習室現有鐵桌數量不足需請保管組統籌全校同規格之鐵桌數量，並增設OA隔板，預估供12-16人使用。(實際數量以營繕組及廠商丈量配置為準)	本所高頻率使用自習室之在學學生共31人，其中1-2年級佔20人(2C201自習室可容納18人，不得已有共用桌情形)，增設2B216自習室規劃為3年級以上研究生使用，預計至少有12名研究生受惠。	2B216	1	77,033	0	設備-19,933 裝修-57,100 ※使用單位維護費施作
				小計				0	
1	媒體中心	吸頂電扇	L1203剪輯室並無電扇，通風口也為裝飾無實際作用，故希望增加吸頂電扇。	媒體中心剪輯室多有同學使用，為保持通風並因應疫情時間，開窗搭配電扇使用，確保空氣流通。	L1203	2	8,132	8,132	
				小計				8,132	

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
1	國際學院 外語教學中心	維修空調及更換冷氣機	C502原冷氣機設備老舊，無法調整溫度，聲音過大、夏季悶熱	C502：多功能空間。 預期效益為國際學院會議室、接待空間、學生自學外語與文化交流交誼廳、活動展演空間、外語教學中心各式講座、競賽及工作坊使用，並能作為教師特殊教學活動場地使用。(簽呈案號：1090003340)	C502	1	142,764	116,764	設備 116,764 裝修 26,000
2	國際學院 外語教學中心	更換吸頂風扇	更換老舊吸頂風扇		C502	1			
3	國際學院 外語教學中心	門扇更換	需更換為有透視窗的辦公室門，及配合國際學院整體走廊外觀一致性		C502	2			
4	國際學院 外語教學中心	空調保溫設備			C502				
5	國際學院 外語教學中心	冷氣開關			C502				
6	國際學院 外語教學中心	油漆	牆面許多陳年髒污需重刷及刷別的颜色	外語中心兼任教師休息室+威力傑老師辦公區	C503	1	130,636	118,636	設備 69,236 裝修 49,400
7	國際學院 外語教學中心	地板	地板破舊及陳年髒污無法處理，更換木紋地磚		C503	1			
8	國際學院 外語教學中心	LED長條辦公室吊燈	原本燈管數量太少亮度不足使用亮度較佳的LED燈		C503	6 (需評估)			
9	國際學院 外語教學中心	吊扇更換	吊扇更換		C503	2			
10	國際學院 外語教學中心	窗簾	更換為遮光捲簾		C503	2			
11	國際學院 外語教學中心	空調保溫設備			C503	1			
12	國際學院 外語教學中心	冷氣開關			C503	1			
13	國際學院 外語教學中心	網路線及插座	重新佈線及新增插座或更換位置		C503	需評估			
14	國際學院 外語教學中心	門扇更換	需更換為有透視窗的辦公室門及配合國際學院整體走廊外觀一致性	C503	1				
15	國際學院 外語教學中心	油漆	牆面許多陳年髒污需重刷及刷別的颜色	外語中心辦公室+主任辦公室(或聯合辦公室)	C504	1	130,636	118,636	設備 69,236 裝修 49,400
16	國際學院 外語教學中心	地板	地板破舊及陳年髒污無法處理，更換木紋地磚		C504	1			
17	國際學院 外語教學中心	LED長條辦公室吊燈	原本燈管數量太少亮度不足使用亮度較佳的LED燈		C504	6 (需評估)			
18	國際學院 外語教學中心	吊扇更換	吊扇更換		C504	2			
19	國際學院 外語教學中心	窗簾	更換為遮光捲簾		C504	2			
20	國際學院 外語教學中心	空調保溫設備			C504	1			
21	國際學院 外語教學中心	冷氣開關			C504	1			

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
22	國際學院 外語教學中心	網路線及插座	重新佈線及新增插座或更換位置	DMT+媒體中心辦公室	C504	需評估	130,636	118,636	設備 69,236 裝修 49,400
23	國際學院 外語教學中心	門扇更換	更換為有透視窗的辦公室門及配合國際學院整體走廊外觀一致性		C504	1			
24	國際學院 外語教學中心	油漆	牆面許多陳年髒污需重刷及刷別的颜色		C505	1			
25	國際學院 外語教學中心	地板	地板破舊及陳年髒污無法處理，更換木紋地磚		C505	1			
26	國際學院 外語教學中心	LED長條辦公室吊燈	原本燈管數量太少亮度不足使用亮度較佳的LED燈		C505	6 (需評估)			
27	國際學院 外語教學中心	吊扇更換	吊扇更換		C505	2			
28	國際學院 外語教學中心	窗簾	更換為遮光捲簾		C505	2			
29	國際學院 外語教學中心	空調保溫設備			C505	1			
30	國際學院 外語教學中心	冷氣開關			C505	1			
31	國際學院 外語教學中心	網路線及插座	重新佈線及新增插座或更換位置		C505	需評估			
32	國際學院 外語教學中心	門扇更換	更換為有透視窗的辦公室門及配合國際學院整體走廊外觀一致性		C505	1			
33	國際學院 外語教學中心	門扇更換	更換為有透視窗的辦公室門及配合國際學院整體走廊外觀一致性		規劃中	C506			
34	國際學院 外語教學中心	門扇更換	更換為有透視窗的辦公室門及配合國際學院整體走廊外觀一致性	DMT老師研究室+辦公室	C507	1	12,000	0	設備-以修繕單處理 裝修 12,000
35	國際學院 外語教學中心	LED平板燈	使用亮度較佳的LED燈		C507	1			
36	國際學院 外語教學中心	門扇更換	更換為有透視窗的辦公室門及配合國際學院整體走廊外觀一致性	DMT老師研究室+辦公室	C508	1	22,200	0	設備-以修繕單處理 裝修 22,200
37	國際學院 外語教學中心	油漆	牆面許多陳年髒污需重刷及刷別的颜色		C508	1			
38	國際學院 外語教學中心	LED平板燈	使用亮度較佳的LED燈		C508	1			
39	國際學院 外語教學中心	門扇更換	更換為有透視窗的辦公室門及配合國際學院整體走廊外觀一致性	陳榮光主任研究室+辦公室	C509	1	12,000	0	
40	國際學院 外語教學中心	門扇更換	更換為有透視窗的辦公室門及配合國際學院整體走廊外觀一致性	與醫學院共用之儲藏空間	C510	1	12,000	0	
41	國際學院 外語教學中心	走廊牆面重新粉刷			走廊牆面	1	20,000	0	

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
				小計				472,672	
1	圖書館	更換窗簾轉向桿(人社校區)	窗簾轉向桿維護	更新設備、改善閱覽品質	討論室1、討論室2、研究小間2~12	13	60,600	0	
2	圖書館	壁癌(人社校區)	壁癌處理	改善環境品質	研究小間(4、5)	2	0	0	修繕單辦理
3	圖書館	油漆(人社校區)	刷油漆	美化環境	研究小間(2、4、5)、討論室1、藏經區上方、頂樓牆角及儲藏室	7	12,600	0	※使用單位維護費施作
4	圖書館	增設監視攝影機(人社校區)	增設攝影機於安全門、閱覽區及走道口。	加強安全管理。	安全門、書庫區及走道口	3	26,775	0	※使用單位維護費施作
5	圖書館	增設燈具(人社校區)	2樓閱覽區增設燈具	增設輔助光源，改善閱覽品質。	2樓閱覽區	12	10,349	0	※使用單位維護費施作
6	圖書館	增設壁面懸掛軌道(校本部)	推廣圖書資源服務。	提昇讀者服務品質用。	1樓入口處	1	0	0	修繕單辦理
7	圖書館	增設軌道燈(校本部)	推廣圖書資源服務。	提昇讀者服務品質用。	1樓入口處	2	0	0	修繕單辦理1,000元
				小計				0	
1	研發處	裝修工程	天花板及牆壁各有一破洞	為校共同P2等級病毒實驗室，增加生物安全性及環境美觀。	D920	1	10,000	10,000	
2	研發處	門禁系統	遷移或更換	依109.10.26生物安全委員會決議，校共同P2等級病毒實驗室D920，由環安中心轉移研究發展處管理，相關設備主機統一管線，便於管理及增加安全性。	D920	1	107,750	107,750	使用現有主機，線路整合至D603
3	研發處	監視系統	遷移或更換		D920	1			
4	研發處	門禁系統	遷移或更換	依109.12.01空間規劃管理委員會決議，轉移由研究發展處管理，規劃為共用實驗室，環境重整及相關設備主機統一管線，便於管理及增加安全性。	H209	1			
5	研發處	監視系統	遷移或更換		H209	1			主機更新，線路整合至D603
6	研發處	新增隔音門	增加隔音門	空間內放置電腦伺服器，運作聲音過大，原拉門並無法有效隔絕噪音，對於空間內操作人員及儀器造成影響，新增隔音設備後，可有效提升儀器靈敏度及操作人員作業環境安全。	D921	1	35,000	35,000	
7	研發處	裝修工程	管線移除、牆壁補土粉刷、地板接縫黏合	維持環境美觀。	D603	1	0	0	修繕單處理
8	研發處	新增佈告欄	門外牆上新增	增加公告事項曝光率。	D603	1	3,600	3,600	
9	研發處	新增門禁系統	新增門禁系統	為共同儀器放置處，便於進出人員及儀器管理。	D322	1	92,400	92,400	新增主機，線路整合至D329
10	研發處	新增監視系統	新增監視系統		D322	1			
11	研發處	門禁系統	遷移或更換	依109.10.26生物安全委員會決議，校共同P2等級細菌實驗室D339，由環安中心轉移研究發展處管理，相關設備主機統一管線，便於管理及增加安全性。	D339	1			
12	研發處	監視系統	遷移或更換		D339	1			

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
13	研發處	油漆牆面	牆面部分髒污且有霉斑及裂縫	維持環境美觀。	D322	1	4,000	4,000	
14	研發處	油漆牆面	牆面部分髒污且有霉斑及裂縫	依109.12.01空間規劃管理委員會決議，轉移由研究發展處管理，規劃為共用實驗室，環境重整及相關設備主機統一管線，便於管理及增加安全性。	H209	1	3,480	3,480	
15	研發處	天花板置換	天花板部分損毀及發霉		H209	1	19,200	19,200	
				小計				275,430	
1	人文處	更新音響設備	校本部L0102慈誠懿德室一組四個麥克風以及喇叭及單槍投影機	因使用單位反映多次目前設備不敷使用聲音撥放麥克風或是音響音樂音效皆與預期有落差，因此提出申請。	L0102	1組	0	0	非工程項目,請採購辦理
2	人文處	更新音響設備	人社院2L0101慈誠懿德室一組四個麥克風以及喇叭及單槍投影機	因使用單位反映多次目前設備不敷使用聲音撥放麥克風或是音響音樂音效皆與預期有落差，因此提出申請。	2L0101	1組	0	0	非工程項目,請採購辦理
3	人文處	增設音響設備	人社院2C109茶道教室一組四個麥克風以及喇叭及單槍投影機	因目前國際學院專業課程需使用整學期茶花道課程訓練，授課教師提出需有音響影音設備以提升課程效益，因此提出。	2C109	1組	0	0	非工程項目,請採購辦理
4	人文處	更新音響設備	人社院2C110花道教室一組四個麥克風以及喇叭及單槍投影機	因目前國際學院專業課程需使用整學期茶花道課程訓練，授課教師提出需有音響影音設備以提升課程效益，因目前設備不敷使用聲音撥放麥克風或是音響音樂音效皆與預期有落差，因此提出申請。	2C110	1組	0	0	非工程項目,請採購辦理
5	人文處	裝修木作	校本部人文專業教室-茶道教室茶具櫃新增木作	目前因課程眾多因此購買多項貴重茶具，目前收納空間不足，因此申請製作新茶具櫃附鎖匙以利課程需求。	茶道教室	1	13,200	0	※使用單位維護費施作
6	人文處	和敬樓七樓佛堂牆面油漆	和敬樓七樓佛堂牆面油漆	因部分牆面油漆脫落因此提出申請	七樓佛堂	1	41,400	0	※使用單位維護費施作
7	人文處	增設系統櫥櫃	人文處內因有眾多慈誠懿德相關重要個人資料及慈濟文物，需牆面訂製櫥櫃以妥善上鎖收納。	人文處內因有眾多慈誠懿德相關重要個人資料及慈濟文物，需牆面訂製櫥櫃以妥善上鎖收納。目前處內櫃子不敷使用需求，因此提出申請。(寬300CM、高177CM、深65CM)	人文處 C212	1	128,250	0	
				小計				0	
1	電算中心	人社校區網路資訊機房之空調更新	1.目前所設置之空調系統，為慈濟中學所留下之設備，使用至今已超過13年以上，其室外機體與散熱葉片皆已老化或鏽損。 2.環控系統長期紀錄其室內濕度，發現最高達97%，最低55%，而平均濕度約為80%，並不重要資訊設備放置與運作。 3.更換現有兩台老舊空調機，並能達到資訊機房室內空氣除濕效果(內含新增除濕機)。	1.保護重要資訊設備放置與運作。 2.已以簽呈(案號:1090003271)進行評估與說明(109/11/13簽准)。	2H102-1	1	889,928	88,515	※更換工業用除濕機(電源含施工費用)
				小計				88,515	

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
1	動物中心	更新實驗動物中心軟水器	1.現有裝設之軟水器控制閥，發現無法正常使用(常發生逆洗不確實)，導致水源處理不完全，經機器加熱後產生水垢，對機器運作有很大影響、將會增加額外的修繕成本(清理成本等)。 2.現有軟水器無法控制、逆洗時之鹽水濃度，導致洗滌鹽用量增加(成本增加)。	現有軟水器更新後、可降低動物中心內，需使用到軟水加熱之機器水垢清潔及機器故障後維修成本	大捨樓樓頂	1	298,500	298,500	
				小計				298,500	
1	模醫中心	-30度C遺體冷凍櫃，櫃體門板汰換工程	-30度C遺體冷凍櫃庫體門板變形、不鏽鋼門無法氣密致冷氣外洩、溫度不足，對無語良師遺體保存有極大風險(庫體無法達到預定低溫標準，恐造成無語良師遺體損壞)，申請儘快汰換。	無語良師「模擬手術教學課程」，每年有醫學生、醫學會共八梯次課程，2020年度上課人次共1289人。	大捨樓地下室	4	225,000	225,000	原購廠商(友聯)無法維修。使用單位建議廠商【旺福】已看過現場並提供報價參考
				小計				225,000	
1	諮商中心	網球場無障礙坡道工程	鋪設無障礙通道，並於菱形網圍籬處新增無障礙出入口。	改善無障礙校園活動空間，保障身心障礙學生及教職員參與活動之權益，並提升整體安全性。	校本部網球場	1處	227,400	227,400	申請教育部補助款305,689元、自籌款131,009元。
2	諮商中心	2A110、2A114樓梯扶手工程	於階梯側增設無障礙扶手。	改善無障礙校園學習及活動空間，並維護階梯間行走安全性，保障身心障礙學生及教職員參與課程及活動之權益。	人社院2A110、2A114階梯教室	2處	210,700	210,700	
3	諮商中心	大愛樓L1303無障礙座位席設置工程	設置無障礙座位席。	改善無障礙校園學習及活動空間，使輪椅使用者於此空間參與課程及活動時，可坐於無障礙座位席，不影響視野及動線。	校本部大愛樓L1303國際會議廳	1處	10,900	10,900	
4	諮商中心	大愛樓L306無障礙座位席設置工程	設置無障礙座位席。		校本部大愛樓L306階梯教室	1處	0	0	使用單位決議不預估
5	諮商中心	2A110、2A114無障礙座位席設置工程	設置無障礙座位席。		人社院2A110、2A114階梯教室	2處	12,800	12,800	
				小計				461,800	
1	課器組	人社院戶外場地隔音牆	因靠近人社院戶外球場居民長期反應，學生使用時，聲音過於吵雜，有擾民的狀況，建議增建隔音牆來防範	讓使用場地時，隔絕噪音問題，並增進校方跟居民關係	人社院戶外球場	1式	0	0	預算會議決議，請課器組管制球場點燈時間，此案不予評估。
2	課器組	(人社院)重訓室戶外冷氣主機更換	重訓室及舞蹈教室冷氣戶外壓縮機老舊易故障且維修不符成本，經營繕組建議編列預算汰舊換新	B1重訓室常為體育課程上課區域，位於地下室，環境易潮濕悶熱不通風易發生中暑情事	人社院重訓室	1	396,375	396,375	
3	課器組	(人社院)殘障斜坡道出口增設監視器	瞭解人員進出狀況	預防現場事故發生	人社院	1	9,600	0	
4	課器組	人社院舞蹈教室戶外冷氣主機更換	重訓室及舞蹈教室冷氣戶外壓縮機老舊易故障且維修不符成本，經營繕組建議編列預算汰舊換新	G2舞蹈教室常為體育課程上課區域，且因鏡牆阻隔，窗戶數量較少，夏日冷氣故障，不通風易發生中暑情事	人社院舞蹈教室	1	429,975	429,975	

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
5	課器組	(兩校區)戶外球場增設洗手台	增設感應式或按壓式解水洗手檯	以利學生運動完後，維護清潔與健康	兩校戶外場地	2	0	0	預算會議決議不施作項目，此案不予評估。 人社SC10963631修繕單(\$7,700，2/4完工)
6	課器組	(兩校區)大小喜館游泳池底酸洗工程	泳池水源為地下水且易產生結垢，為維護池底需進行酸洗除垢	維護使用者安全及延長泳池使用年限	校本部/人社院	3座	0	0	建議高壓沖洗機沖洗後，重新研磨上漆。 該項目類似清潔，建議勞務採購辦理
7	課器組	(校本部)大喜館50M游泳池池底粉刷維修工程	校本部泳池於108年池底粉刷至今已有多處漆面隆起剝離。(107/5/1完工驗收)	校本部泳池為慈大游泳課程、社團活動及開放慈濟教職員工生平時運動使用，為延長泳池使用年限及場館設備品質，故申請維修粉刷。	大喜館游泳池	一座	322,500	322,500	
8	課器組	(校本部)大喜館重訓室監視攝影主機及攝影鏡頭汰舊換新	影像模糊無法辨識	預防現場事故發生及爭議排除，故更新。	大喜館重訓室	6	39,200	0	
9	課器組	(校本部)大喜館桌球室地面增設PP材質塗層	大喜館桌球室位於地下室地面易受潮濕滑，經體教中心108校隊會議建議增設止滑PP材質塗層。	大喜館桌球室主要為課程、校隊社團及一般開放使用，經108體教中心校隊會議中提出因地面受潮濕滑造成隊員於訓練時受傷及引響訓練等因素建議增設PP材質塗層，以提供更安全之訓練場所。	大喜館桌球室	一間	970,200	0	3/2:不列入110學年度預算，暫緩。
10	課器組	(校本部)大喜館一樓室內跑道新增監視器	大喜館一樓跑道皆有逃生門，為避免人員開啟誤闖，故新增。	為了維護學生及教職員工至館內進出及使用安全，且預防現場事故發生及爭議排除，故增設。	大喜館室內跑道	2	21,300	0	
11	課器組	(校本部)大喜館綜合球場地板修繕	因目前地板為木質地板，地板總面積為385坪，108學年校內工程僅局部修繕約80坪，因局部修繕關係，使用兩個月後新舊交界處，未修復地板就有翹起損壞，建議編列預算將其餘未修繕地板重整，增加使用年限及減少維護成本。	室內綜合球場為上課及學生使用地點，因安全上的考量避免學生在使用過程受傷，增加使用年限，建議修繕。	校本部綜合球場	1	0	0	108學年，經與使用單位溝通，因全面整修經費龐大重新考量後暫不全面整修，以局部整修，預算核定1,229,100元，109年7月完工，總價122萬。109學年又再提出，未核給預算。 110學年-使用單位決議不預估
12	課器組	(校本部)戶外籃球場增設照明設備及感應裝置	戶外有3座籃球場，目前只有兩座夜間有照明設施，一座無夜間照明設施	戶外籃球場夜間場地不足，常有學生摸黑打球，安全上的考量建議加裝。	校本部戶外場地	一座	591,126	0	108學年，未通過。 109學年決議：由儀器設備標餘款，再依優先順序施作(排序第5順位)，預估510,937元 電訊 -75,800 設備-515,326
13	課器組	(校本部)泳池增設軟水系統	校本部泳池補水系統採用井水水源，因花蓮地下水源石灰質較重易使泳池池壁產生水垢而影響使用及增加維護成本	將補水水源經由軟水系統可減少池壁水垢生成	校本部泳池機房	1	0	0	不予評估
14	課器組	(校本部)室內綜合球場水銀燈更換	綜合球場天花板目前為水銀燈，常常故障且維修不易，現階段已故障12盞，因節能減碳，建議全部更換為LED燈(含舞台上)。)	節能減碳	校本部綜合球場	51	705,950	705,950	
15	課器組	(校本部)宿舍後籃球場PU場地整修工程	宿舍後籃球場地板龜裂及年久潮濕生長青苔易發生跌到意外	籃球場地板重整，可供使用者有安全運動環境，維護學生安全	校本部宿舍後籃球場	3座	606,060	606,060	
16	課器組	(校本部)戶外球場燈具改為LED燈	原燈具為水銀燈，因節能減碳，建議更換為節能LED燈	節能減碳	22盞近操場側 排球場6盞 馬路邊排球場8盞 網球場8盞	1式	441,000	0	109學年決議：由儀器設備標餘款，再依優先順序施作(排序第4順位)預估440,055元
17	課器組	(校本部)三樓看台增設監視器	因三樓為比賽觀看區及音控室，常有學生擅自開啟逃生門、逗留及飲食，故新增監視器。	為維護場地清潔、使用者安全及人員控管，故新增監視器。	三樓看台	2支	29,300	0	

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
18	課器組	門禁刷卡機	大愛樓B2社團空間因社團財產金額龐大且每年皆會有社團為了安全表示需更換門鎖，希望安裝門禁刷卡機作為控管，非社團必要幹部無法進入社團空間，因大愛樓B2並不像大喜館門口有人員控管，在安全疑慮上較需要考量	社團預估每周兩次社課20*2*4(週)*10個月*4社=6400人次	LB205 LB204 LB203 LB202	4	192,000	0	
19	課器組	門禁刷卡機	大愛樓B2社團空間因社團財產金額龐大且每年皆會有社團為了安全表示需更換門鎖，希望安裝門禁刷卡機作為控管，非社團必要幹部無法進入社團空間，因大愛樓B2並不像大喜館門口有人員控管，在安全疑慮上較需要考量	社團預估每周兩次社課20*2*4(週)*10個月*8社=12800人次	LB208~LB215	8			
20	課器組	大愛樓B2舞台燈裝設	大愛樓B2學生大型活動舉辦場合，需增設舞台燈光讓活動舞台可以更顯眼，讓活動場域可以更完善，希望燈光可以參照B106架設+燈控盤	大型活動場次100人次*20場次=2000人次	大愛樓B2舞台區	一式	156,072	0	109學年決議：可採租賃方式，建議不施作。預估427,298元 110學年不予評估-小陸哥還是有估價
21	課器組	B101舞台燈光增設	B101舞台燈光較為簡單，學生反映燈光不夠明亮，希望可以參照B106舞台燈光架設+燈控盤	大型活動場次100人次*20場次=2000人次	大愛樓B2舞台區	一式	103,580	0	109學年決議：現有設備正常無故障情形可供使用，建議仍維持原操作方式由學生自行調整，建議不施作。預估1,106,805元。110學年不予評估-小陸哥還是有估價
小計								2,460,860	
1	生輔組	校本部宿舍增設道路機車進出管制系統	同心園警衛室至學生宿舍道路增設機車進出管制系統，可建立住宿學生機車基本資料、管控未申請停車證機車進出，並減緩機車行駛速度。	提供本部男、女舍全棟共計1608名住宿生使用。	校本部宿舍	1	196,000	0	
2	生輔組	更新天花板	CD2樓樓往CA區2樓空橋天花板腐爛	每天學生必經之路	人社男、女宿CA區2樓空橋	1	0	0	擬運用109學年預算辦理
3	生輔組	校本部宿舍增設機車臨時車棚	於原女舍南邊圍牆處增建臨時機車車棚，提供住宿同學機車日益增加臨時停放需求及減少違規隨置車輛現況！	校本部男、女舍全棟共計1608名住宿生。	校本部宿舍	1	420,755	0	設備-115,455 裝修-305,300
4	生輔組	校本部宿舍腳踏車車棚增修改工程	拆除車棚中間支架闕出通道，並於車棚座與座之間架設網減少落葉及樹枝，以便利同學使用車棚間腳踏車牽放行走及安全考量使用！	校本部男、女舍全棟共計1608名住宿生。	校本部宿舍	6	0	0	使用單位表示局部改善，以109學年預算施作
5	生輔組	校本部男、女宿24H熱水淋浴間(需做防水門檻)	1.A棟男宿單區：1F、2F、3F、4F、5F、6F、7FA棟。男宿雙區：2F、4F、5F以上各區，建議增設24H熱水淋浴間。 2.B棟女宿雙區6F、7F、8F、10F、11E、12E以上，建議增設24H熱水淋浴間。	於01:00-18:00寢室無熱水時段可供應同學熱水的需求，住宿人數約1700人。	校本部男宿	16	1,406,771	0	109學年施作10間，單區：2F、4F、6F、8F、10F、12F、13F，雙區5F、9F、13F含門檻，總計101萬元。

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
6	生輔組	校本部男、女舍配膳室區域裝設監視器	依據校務滿意度調查建議事項回應表及學生事務委員會議學生建議，因宿舍同學存放物品於各樓層配膳室冰箱時，常遭其他同學取拿而無法追查。為遏止同學擅自取走他人冰箱物品，建議以上區域裝設。	校本部男、女舍全棟共計1608名住宿生。	校本部男、女宿	37支	463,400	0	男舍14支，女舍24支 男舍-178,600，女舍-284,800
7	生輔組	增設監視器	保障住宿生的人身及財產安全，建構一個降低危安死角，安全性高的宿舍生活空間。	供校本部女宿1至14樓預計1200名住宿生各寢室使用	單區雙數樓層(2.4.6.8.10.12.14)電梯前走道*7，單區樓梯間*7，雙區5-14樓電梯口*10	24	239,000	239,000	109學年決議，建議維持前次會議決議刪除，預估165,900元
8	生輔組	增加個人床位隔板	宿舍個人床板與牆間、櫃子有細縫，容易造成學生手機或物品掉落，因縫細過小、床櫃釘死，導致撿拾不易，因此學生自行黏膠帶，為清潔關係撕掉後，牆面掉漆外且沒有統一標準，觀感不佳，又因灰塵及垃圾容易堆積，造成住宿環境不潔。	供校本部女宿1至14樓預計1200名住宿生各寢室使用	校本部女宿		0	0	使用單位決議不預估
9	生輔組	增加個人床位固定掛勾(衣櫃、桌側)	宿舍個人床位及書櫃無統一規格固定式掛勾，同學有掛東西需求但使用款式不一及黏性不同，清潔期間又需全數拆除，耗費人力且毀損櫃體表面。	供校本部女宿1至14樓預計1200名住宿生各寢室使用	校本部女宿		0	0	使用單位決議不預估
10	生輔組	特殊生門禁系統的中間門進出改善工程	需會勘資源教室中心提供意見,以利後續改善	特殊生坐電動輪椅,需協助開門，規劃未來若特殊生增加，改善無障礙友善空間	人社院男宿	1	410,950	410,950	109學年決議：由儀器設備標餘款，再依優先順序施作(排序第1順位)，預估406,830元 電訊 -256,950 裝修-154,000
11	生輔組	人社院男女宿舍監視系統訊號調整	目前人社院男女宿管理室監視系統，顯示器各自獨立監視訊號顯示，雙方管理室無法互看監視系統	男女宿監視系統訊號可以互看，將增進宿舍管理員輔導與管理	人社院男、女宿	1	275,000	275,000	109學年決議，由單位修繕費或業務費修繕，預估50,820元
12	生輔組	增設人社院男生宿舍側門門禁讀卡機	提供學生自宿舍側門進出同學門禁讀卡使用並配合電子閘門管制人員進出	供騎腳踏車同學自宿舍側門進出門禁管制	人社院男宿	1	32,700	32,700	109學年決議，由單位修繕費或業務費修繕，預估95,235元
13	生輔組	增設L1教室冷氣設施	增設L1教室冷氣設施	L1教室無冷氣設施，影響學生舉辦活動或會議等(尤以夏季期間為最)	人社院男宿	1間	0	0	109學年決議，決議刪除，預估254,329元 預算會議決議不通過項目，此案不予估價。
14	生輔組	1.宿舍週邊舊機車停車位標線塗銷 2.機車臨停區停車格重新劃線	1.校本部舍區週邊近女舍後方籃球場旁機車車位，影響道路通行空間及緊鄰柴油槽旁，基於安全考量及加油作業方便，宿舍週邊露天機車停車位全面塗銷 2.宿舍後方機車臨停區停車格因已標示不清建議重新劃線。	1.宿舍週邊露天機車停車位全面塗銷後，減少交通隘道停車數量，避免後續衍生問題。 2.機車臨停區停車格重新畫線。以上其影響層面為校本部男女宿舍及單生宿舍老師約1700人。	校本部宿舍區週邊地面	乙式	24,000	0	109學年決議，由單位修繕費或業務費修繕，預估31,500元

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
15	生輔組	校本部宿舍立體停車場防銹油漆工程	校本部宿舍立體停車場完工使用迄今，因屬開放空間，其天花板、骨架、邊牆、樓梯扶手等非水泥建築體遭風吹雨打太陽曬，也逐漸生銹等狀況產生	校本部宿舍立體停車場因屬開放空間，供住宿同學與基金會師兄師姐、來賓訪客等停放車輛使用，鑑於0206地震後安全需求，故建議進行約15年1次油漆工程；預期效益，提供校本部男女舍全棟共計1712名住宿生、約2000名同心圓區宿舍住戶各級長官、師長、師兄師姐、來賓訪客(幼稚園老師家長)等人身財產安全上使用	校本部宿舍立體停車場	乙式	0	0	109學年決議：由儀器設備標餘款，再依優先順序施作(排序第3順位)，預估783,153元 110學年-使用單位決議不預估
16	生輔組	新增學生宿舍數位公告系統	學生宿舍4棟管理室前	學生宿舍管理室前一般公告均以海報方式張貼於牆面上，因海報格式並非均一格式，學生常因海報紛雜而易忽略重要相關訊息。建議新增建置數位公告系統(含直立式觸控式數位海報機)，提供校本部男女舍全棟共計1712名住宿生使用，亦可達成節能減碳環保要求。	4棟宿舍	乙式	0		此案非工程，請採購辦理。
17	生輔組	校本部學生宿舍寢室增設電路迴路	校本部男、女宿舍	依據校務滿意度調查建議事項回應表及學生事務委員會議學生建議，因宿舍同學存放物品於各樓層配膳室冰箱時，常遭其他同學取拿而無法追查，建議增設校本部2棟宿舍寢室電路迴路，以提供學生小型冰箱使用。	2棟宿舍	578	11,609,462	0	
				小計				957,650	
1	庶務組	夜間照明工程改善	夜間主要道路更新及增加LED路燈。	持續進行夜間照明改善，更換高效能節能燈具、維護校園師生安全，同時提升節能效率。	兩校區	10	296,774	296,774	
2	庶務組	兩校區更新或增設監視攝影機。	1.公共區域新增及汰換已10年以上功能不佳之監視攝影機共10支。 2.配合需求增加主機	1.新增及汰換功能不佳監視器，提升攝錄影品質，減少維護成本。 2.加強校園安全，提供師生在校生活運動活動安全感。	兩校區	10	201,000	201,000	
3	庶務組	設置光纖線路	1.大愛樓至警衛室線路光纖 2.和敬樓地下室至警衛室光纖增設 3.人社院光纖增設	1.傳送訊號光纖已滿，需增設方能有效擴充影像線路。 2.加強校園安全設施，提升影像品質。	兩校區 人社校區	3	452,700	0	109學年： 大愛樓：123,953；人社校區：461,685 校本部：大門至地下室189,945 ※決議：由儀器設備標餘款，再依優先順序施作(排序第6順位) (校本部109學年教育部校園安全補助案已施作)
4	庶務組	戶外緊急求救裝置	兩校區戶外緊急求救裝置更新	1.目前緊急求救鈴設施老舊，故障率高，且主機故障修繕耗時。 2.建立高效能警報系統能力及通報，有效維護教職員生安全。 3.減少修繕費用	兩校區	27	3,303,110	0	109學年： 方案一緊急求救鈴工程 校本部：1,694,045；人社校區：1,609,065 緊急求救監視器工程 校本部：742,854；人社校區：717,677 方案二(警政署服務網下載APP-免費) ※決議：採用替代方案使用警政系統APP
5	庶務組	設置節能控制計費系統工程	裝設之單身宿舍節能控制系統	1.單身宿舍共計43間，尚有16間未完成冷氣機裝設。 2.提供教職員住宿良好環境。	校本部 教師單身宿舍	16	589,573	304,000	109學年決議，併入學生宿舍專案處理 ※保留8台冷氣安裝節能控制系統費用

110學年度各單位增設工程明細彙整表

項次	單位名稱	工程名稱	需求說明	預期效益 (詳填預計使用頻率、次數、人次及配合課程名稱等說明)	使用地點	數量	預估金額	核定金額	備註
6	庶務組	裝設冷氣機	1.購置13部冷氣 2.16部冷氣安裝	提供教職員良好住宿環境。	校本部 教師單身宿舍	13	993,600	453,000	109學年決議·併入學生宿舍專案處理 ※新購5台冷氣,8台冷氣安裝費用
7	庶務組	教師單身宿舍公共空間整修	1.交誼廳整修 2.配膳室等公共空間	提供教職員良好住宿環境。	校本部 教師單身宿舍	4	0	0	109學年決議·併入學生宿舍專案處理 併入校本宿舍第二期工程施作
8	庶務組	教師單身宿舍內部空間改善	內部空間整修及設施更新	提升單身宿舍住宿品質	校本部 教師單身宿舍	43	5,945,580	0	設備-1,963,780 裝修-3,981,800
9	庶務組	設置機車停車場	1.於4號門外整建機車停車場 2.停車場地面整理 3.停車場四周圍籬 4.停車場車棚	大喜館旁停車場另有用途·故增建新停車場替代。 提供師生機車停放之需求	校本部	1	16,503,441	0	設備-1,865,991 裝修-13,711,450 電訊-926,000
10	庶務組	機車停車場停車管理系統	配合新設4號門機車停車場·建置停車管理系統(含軟硬體)	配合停車場新設·有效管理機車停車	校本部	1			
11	庶務組	機車停車場監視設備	1.攝影機*8 2.錄影主機*1	維護停車場安全·有效管理	校本部	1			
12	庶務組	13樓學術研討廳座椅裝修	13樓學術研討廳從現行座椅改為桌椅型式	作為適當的研討會場地·提升學校形象	校本部	1	2,938,400	0	13樓預計換庶務組管理 方案一-2,938,400 方案二-1,539,200
13	庶務組	13樓學術研討廳影音系統改善	配合裝修增設影音設備	1.研討會型式可雙向發言 2.提升學校形象	校本部	1	1,206,400	0	
14	庶務組	2號電動門馬達動力更新	電動門驅動馬達系統更新	1.現有設備老舊·電線及驅動設備常故障、損壞率高 2.減少開關異常·使車輛進出順暢	校本部	1	78,000	78,000	
15	庶務組	汽車停車管理系統	1.車牌辨識系統 2.管制設備 3.收費設備	1.有效管理外車入校停車 2.增加學校收入	兩校區	2	1,772,000	0	方案一-由學校設置 方案二-採外包方式
16	庶務組	同心圓招待所新增智慧型可遠端控制節電系統工程	同心圓招待所總電源控制盤·希望新增為智慧型可遠端控制節電系統。	為提供本校招待所住宿人員·其住宿品質及安全·及避免因冷氣等設備未正常關機·造成電力能源損耗。	同心圓178號8樓	4	60,000	0	16&17項可合併討論 冷氣機遙控60,000
17	庶務組	同心圓招待所更換智慧型可遠端控制門鎖工程	同心圓招待所的大門為一般形式門鎖·希望汰舊換新為新式之智慧型可遠端控制門鎖。	為提供本校招待所住宿人員·其住宿品質及安全。	同心圓178號8樓	4	0	0	16&17項可合併討論-暫不施作
				小計				1,332,774	